

# Stanyl® HGR2

Print Date: 2025-04-10

此快速入门指南提供了加工Stanyl® HGR2的关键设置，以确保最佳结晶，并防止材料由于水解或热负荷而降解。它是注塑成型工艺的总结，可在“塑料搜寻者”中找到，网址为 <https://envalior.plasticsfinder.com>。我们的在线指南提供了帮助材料加工和/或评估和解决潜在加工问题的建议。

## 物料处理

**干燥**  
Stanyl®  
牌号具有吸湿性，会较快吸收空气中的水分。首选干燥器是露点保持在-30和-40°C/-22和-40°F之间的除湿干燥器。也可以使用带氮气净化的真空干燥器。热风干燥箱或料斗干燥机  
不适用于预干燥Stanyl®牌号,使用这种干燥器可能会使物料无法达到最佳性能。

| 水分含量          | 时间    | 温度        |            |
|---------------|-------|-----------|------------|
| [%]           | [h]   | [°C]      | [°F]       |
| 0.1 - 0.2 出厂时 | 2     | 80        | 176        |
| 0.2 - 0.5     | 4 - 8 | 80        | 176        |
| >0.5          | or 24 | 80<br>105 | 176<br>221 |

## 温度设置

**料筒温度**  
可通过调节料筒的大小和停留时间来优化设计。由于Stanyl®  
熔点高，温度应设置得足够高，以提供均匀的熔体，但不能太接近330°C/626°F的降解温度。建议平缓或上升的温度曲线。

| 模具                        | 熔体测量温度                 | 喷嘴                     | 前端                     | 中部                     | 尾部                     |  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 80 - 120°C<br>176 - 248°F | 310-320°C<br>590-608°F | 300-320°C<br>572-608°F | 300-320°C<br>572-608°F | 300-320°C<br>572-608°F | 280-320°C<br>536-608°F |  |

## 停留时间

Stanyl® HGR2的最佳熔体停留时间 (MRT) 为 ≤ 4 分钟，推荐使用最大注射量的50%以上。熔体停留时间不能超过6分钟。

完整的自助服务计算MRT可以使用以下[link](#)。

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。